

DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AA3986	VIN:	VAVWS1339D477620
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-03-14	Platnost tech. kont. do:	2024-08-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

- Náprava zadní 1. Pneu levá
- Náprava zadní 1. Pneu pravá
- Náprava zadní 1. Pneu levá
- Náprava zadní 1. Pneu pravá
- Náprava zadní 1. Pneu levá
- Náprava zadní 1. Pneu pravá

Značka pneu

- Fulda
- Fulda
- Goodyear
- Fulda
- Goodyear
- Goodyear

Rozměr pneu

- 385/65 R 22.5
- 385/65 R 22.5
- 385/65 R 22.5
- 385/65 R 22.5
- 385/65 R 22.5
- 385/65 R 22.5

Druh pneu

- Smíšené
- Smíšené
- Smíšené
- Smíšené
- Smíšené
- Smíšené

Vzorek pneu (mm)

- 5
- 5
- 12
- 2
- 5
- 12

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

520 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-06

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu.

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Rám	Koroze	Lakovat
2	Plachta levá	Prasklina	Opravit
3	Poznámka: + preska		
4	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
5	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
	Dorazy	Prasklina	Vyměnit
6	Poznámka: 2ks		
7	Pneumatika kola 1ks	Opotřebení	Vyměnit
8	Plachta pravá	Prasklina	Opravit
	Zábrana podjetí pravá	Deformace	Opravit
Ostatní			
9	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
10	Poziční světlo	Prasklina	Vyměnit
11	STK - platnost	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Rám - Koroze**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



2 **Plachta levá - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: + preska

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Koncové světlo levé - Prasklina**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Koncové světlo pravé - Prasklina**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dorazy - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2ks



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 Pneumatika kola 1ks - Opotřebení**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Plachta pravá - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Zábrana podjetí pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Poziční světlo - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka:



11 **STK - platnost - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka: