

178287

7P6 8627

TNAN2N162JP000041









259832

1UE 3203

WVGZZZ1TZ8W148616















levá zadní svítlna poškozena



zadní nárazník poškozen



zadní dveře poškozeny 2 dm²



poškození zadního nárazníku



pravý přední blatník zkorodován



pravá zadní svítlna poškozena



levé přední dveře u kliky zkorodovány



levý přední blatník
zkorodován

víko motoru zkorodováno



mřížka předního nárazníku poškozena

levý práh zkorodován



pravý práh a pravé přední dveře zkorodovány

WV2ZZZ2KZ8X033161

36 103 1

WV2ZZZ2KZ8X033161







pravý práh a pravé boční dveře zkorodovány



pravý práh a pravý přední blatník zkorodovány





zkorodovaný pravý přední
blatník a poškozen přední
nárazník



poškozen zadní nárazník



přední část střechy ve spoji s čelním oknem zkorodována



levé přední dveře zkorodovány



zkorodovaný pravý zadní blatník



BRABEC

STAVEBNÍ SPOLEČNOST



601 128 578



e-mail:



levé přední dveře
zkorodovány



přední nárazník poškozen, nelícuje do karoserie



víko motoru zkorodováno



pravé zrcátko poškozeno





VIN zkorodován



poškozeno sedadlo
řidiče









zadní čelo prolomeno

pneu zteřelé





levý práh a sloupek B zkorodovány



pravý sloupek C prolomen, pravé zadní dveře poškozeny

pravý přední blatník zkorodován





pravý přední blatník zkorodován



přední nárazník poškozen



víko motoru zlomeno

přední reflektory jsou matné





levé přední dveře zkorodovány-poškozeny, levý práh a levý přední blatník zkorodován



přístrojová deska nekompletní, el. spotřebiče a el. instalace přístrojové desky nutno opravit,

344343

4U3 1344

TMBHS6 1Z352093315



zadní nárazník poškozen

chybí madlo s vypínači na levých předních dveřích





interier nevratně znečištěn



plasty interieru zničeny, levý práh zkorodován





zkorodovaný levý práh



levé přední dveře zkorodovány



chrom masky poškozen



pravý přední disk poškozen



chybí kryt ostřikovače reflektorů



přední nárazník poškozen



pravý práh zkorodován



levý zadní blatník zkorodován



čalounění zavazadlového prostoru a zadní části opěradel zadních sedaček zničeny



levý práh a levé zadní nadkolí zkorodováno



pravé přední a pravé zadní dveře zkorodovány



víko motoru zkorodováno

S 1343
5U4 7987

WV2ZZZ7HZ4H011076
e1•200171160229
WV2ZZZ7HZ4H011076



levý přední blatník a levé přední dveře zkorodovány



poškrábané sklo čelního okna,interier





sklo čelního okna silně poškrábáno



sloupek B vozidla a levý práh prokorodován



zadní dveře poškozeny 2 dm²
chybí zadní stěrač



zadní dveře zkorodovány



koroze zadních dveří a poškozen zadní nárazník



pravý zadní blatník zkorodován



klika pravých předních dveří poškozena



pravý práh zkorodován



pravé přední a pravé zadní dveře zkorodovány



pravý práh zkorodován



pravý přední blatník zkorodován



přední nárazník poškozen, chybí výplně



reflektory matné



plasty interieru, koberce,
sedačky - poškozeno,
zničeno



sendvič stropu poškozen



levá zadní koncová svítlna poškozena

víko motoru zkorodováno





chybí zadní stěrače



zadní nárazník poškozen, zadní dveře zkorodovány







interier vozidla



levý přední blatník zkorodován



obě části zadních dveří zkorodovány



pravá zadní svítilna poškozena



pravé boční dveře a pravý práh zkorodovány



pravý přední dveře zkorodovány



pravý přední blatník zkorodován





pravý zadní blatník a pravé boční dveře havarovány



přední nárazník poškozen



levý práh zkorodován



pravé zrcátko poškozeno





pravý práh zkorodován



dělicí stěna ložného prostoru poškozena



poškozená pravá zadní svítilna