

Jaroslav KRAJČA
soudní znalec
Klánova 46, 147 00 PRAHA 4

- 1 -

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Jaroslav Krajča
Klánova 46
Praha 4
Tel. 608 373 171

č.posudku:1438/21

ZNALECKÝ POSUDEK

o stanovení ceny motorového vozidla
dle znaleckého standardu číslo 1 / 2022

Posudek vyžádán kým - Forteslegal insolvence v.s.o.

Žádost - usnesení č.j. -

Ze dne - 20.6.2022

Účel vyžádání posudku - stanovení obecné prodejní ceny

Posudek vypracoval - Jaroslav Krajča
Klánova 46
Praha 4

Doba, ke které je cena
motorového vozidla stanovena - 20.6.2022

Počet listů - 10

Počet předaných vyhotovení - 2

0.0 ÚVOD

0.1 Znalecký úkol

- osobní automobil

0.2 Spisové podklady

- Technický průkaz
UK 383796

0.3 Další použité podklady

b1. Nález

1.1 Identifikace vozidla
Značka a typ vozidla

Druh vozidla

Technický průkaz: série, číslo

Osvědčení o TP platné do

Výrobní číslo vozidla /WIN/ rok

Druh karoserie

Výrobní číslo motoru /rok výroby

Obsah a druh event. výkon motoru

Druh a rozměr pneu prvomontáže

Schválené změny proti
původnímu typu dle TP
SPZ

Datum prvního uvedení do provozu

Držitel vozidla

Počet předchozích držitelů

Údaje o počtu ujetých kilometrů
dle sdělení zástupce držitele

Barva

Údaje na vozidle s údaji v
dokumentaci ne - souhlasí

- Toyota Corolla

- osobní automobil kombi

- UK383796

- 27.01.2024

- SB1Z93BE60E008245/ 2020

- kombi

-

- 1798 ccm

- 195/65 R15 91H

- 7AX1390

-

- 09.10.2019 v ČR

- Profesional Taxi s.r.o.

Pod višňovkou 1661/33 Praha 4

- nové vozidlo

- nezjištěno

- počet ujetých km

- šedá

- souhlasí

1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla

Motor a spojka : motor nenastartován z důvodu vadného akumulátoru a vybitých hybridních článků. Vozidlo na parkoviště dojelo.

Brzdy, řízení, rám : vozidlo nezkoušeno v chodu, stav vzhledem ke stáří vozidla celkově odpovídající, nutná zkušební jízda po nastartování vozidla. Jedná se o složitý systém a při vadném akumulátoru je vše nefunkční. Pneumatiky vyfouklé, vozidlo stojí na ráfkách. Možnost poškození pneumatik dlouhou dobou mimo používání a za stavu bez vzduchu. Netěsnost s diskem kola.

Karoserie : celkově v dobrém stavu, pouze lak na několika místech drobně provozem poškozený, Vnitřek vozidle zachovalý , v dobrém stavu. Sedadla rovněž. Nutné vyčištění interieru..

Závěr : Vozidlo dlouhodobě mimo provoz.

1.6 Pneumatiky

- 7 -

Výchozí cena pneu prvomontáže /pláště + duše/
ks x / + / Kč = Kč

Pneumatiky na vozidle :

Pneu		Seiberling Winter
Typ		Tubeles Radial
Rozměr, označení		195/65 R15 91H
Druh /prvovýroba /		Seiberling Winter
Dezen /označení/		radial
Výchozí cena pláště	Kč	3.000,-
Výchozí cena duše	Kč	--
Celková výchozí cena pneu	Kč	15.000,-
Technická hodnota	%	20,20,30,30,
Časová cena	Kč	3.000,-

Celkem časová cena pneu na vozidle CČPV = 3.000,- Kč

1.7 Mimořádná výbava

Druh, typ	Výchozí ks cena Kč	Stáří /roků - měsíců/	Stav při prohlídce	Techn. hodnota % cena Kč

2. POSUDEK

2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1. Výpočet základní amortizace

roků /měsíců/
Doba provozu DP = 17 měsíců ZAD = 29.00 %

Pramen, ev. zdůvodnění - technický průkaz, prohlídka
rok výroby

Stav tachometru - nezjištěno km
Počet ujetých km odhadem 40000 km ZAP = 42,25%

Pramen, ev. zdůvodnění - Počet ujetých km na tachometru
neodpovídá stavu vozidla a stáří.

$$ZA = \frac{ZAD + ZAP}{2} = 35,63$$

ZA = 35,63 %
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 6. 1985 pod čj. 1301/85 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel. Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem 1438/22 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace.

Jaroslav Krajča



v Praze dne 21.06.2022