

Opel Corsa, 2014, 63 kW, VIN: WOLOSDL6BE4265059, RZ 9B8 5171

Značka, typ a varianta vozidla:	OPEL, S-D, KN11
Obchodní označení:	Corsa
Druh a kategorie vozidla:	osobní víceúčelové
VIN, rok výroby:	WOLOSDL6BE4265059, 2014
Obsah typ a výkon motoru, palivo:	1 229 cm ³ , A12XER, 63 kW/ 5 600 ot. min ⁻¹ , BA
Osvědčení o TP platné, do:	ne, 15.08.2020
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	185/70 R14 88T
Datum první registrace vozidla:	19.08.2014
Počet předchozích držitelů:	0
Stav počítáče ujetých km:	83 915 km

Údaje o opravách, technický stav vozidla

Podle sdělení provozovatele a doložené servisní knihy, během doby provozu na vozidle nebyly provedeny celkové opravy skupin ani jejich výměny. Podle sdělení na vozidle byla prováděna běžná údržba, zejména periodické výměny náplní a provádění seřizovacích úkonů v autorizovaném servise.

Výbava vozidla

Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ.

Technický stav jednotlivých skupin

a) Motor, převodové ústrojí, nápravy a mechanismus řízení

Celkový technický stav skupin: chod motoru rovnoměrný, vzhledem k celkovému stavu vozidla uvažován stav odpovídající době provozu, koroze brzdových kotoučů vlivem dlouhodobějšího odstavení vozidla bez ochrany před povětrnostními vlivy.

b) Karoserie

Lak vozidla plní ochrannou i estetickou funkci, drobné oděrky na všech panelech vozidla, stav horší, stav odpovídající době provozu a počtu ujetých kilometrů.

c) Výbava a příslušenství karoserie

Přístrojová deska, osvětlení vozidla, stěrače, mechanismy dveří a vík funkční, bez zjevného poškození. Clony proti slunci, vnější, vnitřní osvětlení a ovladače funkční. Sedadla bez mechanického poškození, znečištěná běžným způsobem, interiér vozidla znečištěn. Mechanismy dveří a vík funkční. Stav akumulátoru neověřen. Údržba průměrná.

Celkový technický stav skupiny: bez vážných funkčních závad, stav odpovídající základní amortizaci.



