

376231

4AU 6887

WVWZZZ3CZAE099250

WVWZZZ3CZAE099250



Servis
nyní!



Zkontrolujte
brzdové
obložení!





přední nárazník po havarii provizorně uchycen



víko motoru poškozeno+ poškození neopravována-korodována



oba přední blatníky zkorodovány



levý zadní blatník korodován ve styku se zadní svítlou



levé zrcátko poškozeno



levé přední dveře zkorodovány




spodní lišta levých předních dveří provizorně uchycena



zadní nárazník poškozen



levý zadní blatník korodován



pravé zadní dveře korodovány