

Akce: RYCHNOV NAD KLUŽNOU - HOTEL HARMONY

pracovník JARĚŠ, ŠTĚPÁNEK, KRUEČEK, PETRA J. ml. MARTIN

datum	cesta na montáž	práce na akci	cesta z montáže	hodin celkem	poznámky (přestávky)
9.11.	6 <sup>00</sup> - 4 <sup>30</sup>			5 x 1,5 4,5	
		4 <sup>30</sup> - 15 <sup>10</sup>		5 x 4,5 22,5	
			15 <sup>10</sup> - 17 <sup>10</sup>	5 x 2 10	
SOUČET HODIN				55	

## rozsah provedené práce při montáži:

DEMONTÁŽ 4 BK

## zjištěné závady:

popis závady	označení závady / čas			určil
	Kovo	Dřevo	Elektro	
ŠPATNÉ DÍLY: 2x ZÁKLADNA P.K. (KCH)				
2x K.P. (KOLEKVICE)				
1x MANTINEL L-1200				
PRÁVÝ POHLED - MODRÝ				
4x GRABOFLEX DOPADLIŠTE				
GRABOFLEX BOČNICE (OPRAVA)				

vypracoval VM: JARĚŠ datum: 9.11.2023 podpis: [podpis]

přezkoušel VV datum: 19.11.2023 podpis: [podpis]